

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКТ № 339

О техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов

«19» июня 2019 г.

Договор № _____ от _____

Комиссия в составе:

Представитель заказчика (отв. за газовое хозяйство): МБОУ, Сем 16
должность, наименование организации, Ф. И. О.

Представитель(ли) организации ВДПО: Коммесо-Уралское
должность(и), Ф. И. О.

провела техническую проверку технического состояния
(первичную/периодическую)

вентиляционных каналов в помещениях: кабинатах
(вентиляционных, дымовых) указать наименование объекта,

сан. узлах, асбестов. и асбест. зале (2)
назначение здания, этажность, строящееся/эксплуатируемое, помещения, в которых проводится проверка

помещение в 3-м этаже каменного здания

по адресу: _____

г. Коммесо-Уралское

цель проверки: ц. Ржевского, 89а
пригодность к эксплуатации, пригодность для отводов продуктов сгорания от газовых приборов

пригодность к эксплуатации
наименование и тип газовых приборов

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение канала (м²)	Канал от оборудования или помещений	Состояние канала, очищен/ не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состояние оголовка
	Вент.	каналы оборудованы, т.е. имеют					
	вент.	кирпич.	160/160	кабинет, сан. узлы, асб. зале	состояние	состояние	состояние
	вент.	металл	250/100	помещение	состояние	состояние	состояние
	Объемы удаляемого воздуха:						
I этаж:	каб с 10 по 18 - 169 м³/ч, сан. узлы - 119 м³/ч						
II этаж:	каб с 19 по 29 - 140 м³/ч, сан. узлы - 121 м³/ч						
III этаж:	каб с 30 - 38 - 178 м³/ч, сан. узлы - 139 м³/ч						
	Асбестов. и асб. зале - 129 м³/ч.						
	Механическая и механическая масса, вода, газы						
	природит. вент.	в помещении не обнаружено и готов к эксплуатации. Проверка - 160 м³/ч					состояние

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов, см

обеспечена/не обеспечена, указать величину, см, если не обеспечена, указать помещения

Наличие в нижней части дымовых каналов карманов глубиной не менее 25 см и люков для чистки

имеются/отсутствуют, если отсутствуют, указать помещения

Все дымовые каналы обособленные и плотные, 33 исключением

указать помещения, в которых не обеспечена обособленность и плотность

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

если имеются нарушения, указать

Суммарная длина участков соединительных труб не более 3-х метров

да/нет, если есть отступления, указать помещения

Дымовые трубы и выходы вент. каналов находятся вне зоны ветрового подпора

да/нет, если находятся в зоне ветрового подпора, указать помещения

Наличие изменений проекта

нет/есть, указать какие

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях

(вентиляционные, дымовые)

наименование объекта

МБООУ „Солн 16“ по ул. Рудоминского, 89а

перечислить помещения

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

под газ, жидкое топливо, твердое топливо

(вентиляционные, дымовые)

каналы в помещениях

наименование объекта

перечислить помещения

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям, газовые приборы

не могут быть подключены, должны быть отключены

Срок действия акта:

12.01.2018 г.

период, в течение которого акт действителен

Представитель заказчика:

подпись

Ф.И.О.

дата

М. П.

Представитель(ли) организации ВДПО:

подпись

уд. №

№ удостоверения,

от

дата сдачи экзамена по ПБ

М. П.

уд. №

№ удостоверения,

от

дата сдачи экзамена по ПБ